

רשימת קודי שגיאה ופתרון תקלות למערכת המיזוג

כאשר המזגן מזהה תקלה, מחוון הטמפרטורה ביחידה הפנימית יהבהב כדי להציג את קוד השגיאה המתאים. להלן רשימת קודי השגיאה ודרכי פתרון אפשריות.

88 ☪ הערות כלליות:

1. תרשימים הסימון במסמך זה הן להמחשה בלבד. יש להתייחס למוצר בפועל לצורך זיהוי מדויק.

2. הרשימה כוללת קודי שגיאה נפוצים. לקבלת מידע נוסף, יש לעיין במדריך השירות.

קוד שגיאה	תיאור התקלה	פתרון
CL	אזהרת סתימת מסנן מלוכלך	כיבוי, נקו את המסנן. אם המסנן אינו מלוכלך, כבו את המזגן למשך 2 שניות והפעילו מחדש, הקוד יימחק אוטומטית.
E1	הגנה מפני התחממות יתר	כבו את המזגן והפעילו מחדש לאחר 5 דקות. אם הקוד מופיע שוב, פנו לטכנאי.
E2	הגנה מפני זרם יתר	כבו את המזגן והפעילו מחדש לאחר 5 דקות. אם הקוד מופיע שוב, פנו לטכנאי.
HE	הגנה מפני זרם יתר תקלה במעגל ההנעה של גוף החימום המשני	נתקו את התקע ופנו לאיש מקצוע.
LO	תקלה בג'מפר (מחבר)	נתקו את התקע, המתינו 10 שניות, ולאחר מכן חברו והפעילו מחדש. אם הקוד מופיע שוב, יש לפנות לאיש מקצוע.
L1	תקלה במעגל זיהוי מעבר באפס במנוע PG (פנימי)	כבו והפעילו מחדש לאחר מספר שניות. אם הקוד מופיע שוב, יש להזמין טכנאי.
L2	אין אות משוב ממאוורר היחידה הפנימית	כבו את המזגן, המתינו 10 שניות, ולאחר מכן הפעילו מחדש. אם הקוד מופיע שוב, יש לפנות לאיש מקצוע.
UO	תקלה במעגל קצר/פתוח בחיישן סביבה פנימי	כבו את המזגן, המתינו 10 שניות והפעילו מחדש. אם הקוד חוזר, יש להזמין טכנאי.
U1	תקלה במעגל קצר/פתוח בחיישן צינור היחידה הפנימית	כבו את המזגן, המתינו 10 שניות והפעילו מחדש. אם הקוד חוזר, יש להזמין טכנאי.

אם מופיעים קודי שגיאה נוספים, אנא פנה/י לאנשי מקצוע מוסמכים לקבלת שירות. צור/צרי איתנו קשר.